



**INFORME DE LA INSPECCIÓN A LAS INSTALACIONES DEL
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
RESPECTO AL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Fecha: 22 septiembre de 2017.

Escuela, Centro o Unidad: Dirección de Administración Escolar
Ubicación: Av. Instituto Politécnico Nacional 1936, Gustavo A. Madero, Col. Lindavista, C.P. 07738
Ciudad de México, CDMX
Director: Dr. Flavio Arturo Sánchez Garfias

Resultado de la revisión.

- I. De acuerdo a la revisión se identifica que las vialidades peatonales y vehiculares inmediatas a la Unidad: sin problemas de accesibilidad.
- II. Las edificaciones colindantes a la Unidad se observan: sin problema
- III. La inspección visual de las condiciones de las instalaciones exteriores de la Unidad se muestran: sin problema de accesibilidad.
- IV. Los inmuebles revisados:

Tipo de inmueble	Situación física (*)
Edificio de Oficinas.	En condiciones de uso.

* En condiciones de uso o sin condiciones de uso

V. Recomendaciones generales:

- a. Reparar las fisuras de muro tablaroca, acordonando el área.



ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ZACATENCO
DIRECCION

Ing. Luis Ignacio Espino Márquez
Director de la ESIA Zacatenco



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA
Y ARQUITECTURA TECAMACHALCO
DIRECCION

M. en E. Ricardo Rivera Rodríguez
Director de la ESIA Tecamachalco



SECRETARIA EJECUTIVA

Ing. Arq. Suylán Wong Pérez
Secretaria Ejecutiva POI-IPN